



Wycena numer: KR/25/PK/002/29

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2001

Model: Lupo 1.4 MR`98

Wersja: Basis

Nr rejestracyjny: BN04033

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ6XZ1W085258

Nr INFO-EKSPERT	040-01180
Data pierwszej rejestracji	2001/05/15
Przebieg szacowany	300000 km
Okres eksploatacji pojazdu (01/05/15-25/02/05)	285 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	6X1/6E1
Dop. masa całkow.	1360 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AKQ
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Różnica pomiędzy opisaną powyżej wartością pojazdu przed szkodą, a wartością brutto tego pojazdu w stanie uszkodzonym określoną na dzień wykonania opinii wynosi:

4350 PLN

w tym VAT (23,0%) 813,41 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 3 Dokumentacja fotograficzna



WYCENA Nr: KR/25/PK/002/29

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2001

Model: Lupo 1.4 MR`98

Wersja: Basis

Nr rejestracyjny: BN04033

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ6XZ1W085258

Nr INFO-EKSPERT	040-01180
Data pierwszej rejestracji	2001/05/15
Przebieg szacowany	300000 km
Okres eksploatacji pojazdu (01/05/15-25/02/05)	285 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	6X1/6E1
Dop. masa całkow.	1360 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AKQ
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1998.09-2004.03)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Imobilizer	4	Wycieraczka szyby tylnej
2	Obrotomierz	5	Zagłówki foteli przednich
3	Wspomaganie układu kierowniczego	6	Zagłówki siedzeń tylnych 2 szt.
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		
	Poduszka powietrzna kierowcy		
	Poduszka powietrzna pasażera		

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Szacowany rok produkcji -2001. - brak dokumentów rejestracyjnych.

Rok produkcji ustalono na podstawie nr. vin. i programów eksperckich

Pojazd zamknięty, po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- pokrywa komory silnika- zmatowiała,
- zderzak P -zarysowana
- błotnik PL i PP , - zarysowane, korozja

- błotnik TP TL korozja
- próg L i P korozja
- zderzak T - zarysowany
- pokrywa tylna korozja
- opony - stary DOT

Brak możliwości uruchomienia - brak kluczyków, brak możliwości odczytu wskazan drogomierza.
Wymaga przeglądu i naprawy celem uruchomienia. Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu.

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadnione. W obecnym stanie wartość pojazdu jest równa wartości jego złomu

Przeznaczenie - kasacja pojazdu.

Ogledziny pojazdu wykonane w dniu 22.01.2025 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (285 mies.) *		5 000 PLN
-------------------------------------	-------	-----------

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

5000 PLN

(słownie: pięć tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 934,96 PLN

Różnica pomiędzy opisaną powyżej wartością pojazdu przed szkodą, a wartością brutto tego pojazdu w stanie uszkodzonym określoną na dzień wykonania opinii wynosi:

4350 PLN

(słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 813,41 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: KR/25/PK/002/29

z dnia: 2025/02/05

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2001

Model: Lupo 1.4 MR`98

Wersja: Basis

Nr rejestracyjny: BN04033

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 040-01180

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 285 mies.)

5 000 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,23

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	LiP
2	Drzwi boczne	LiP
3	Drzwi tyłu nadwozia	
4	Błotnik tylny	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
5	Zderzak przedni kpl.	
6	Zderzak tylny kpl.	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
7	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP
6 Zawieszenie tylne		
8	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Reflektor kpl.	LiP
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
2	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
6 Zawieszenie tylne		
3	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
7 Reszta		
4	Opona koła przedniego	LiP
5	Akumulator	
6	Opona koła tylnego	LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	25	16	1 050
2	Wyposażenie nadwozia	31	4	1 488
3	Silnik z osprzętem	17	0	850
4	Układ napędowy	8	0	400
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	10	6	470
6	Zawieszenie tylne	4	12	176
7	Reszta	5	14	215

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu

4 649 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

<u>Metoda stopnia uszkodzenia</u>
--

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	5 000 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0702
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,78
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,19
Wynik metody stopnia uszkodzenia	661 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	661 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	5 000 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	650 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	4 350 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	2,33

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: KR/25/PK/002/29

z dnia: 2025/02/05

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2001

Model: Lupo 1.4 MR'98

Wersja: Basis

Nr rejestracyjny: BN04033

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





