

Inwentaryzacja zieleni

Temat opracowania	Inwentaryzacja zieleni dla zadania pn. "Budowa ciągu pieszego na dz. nr 246/3, 246/8, 246/9 obr. 1, jedn. ewid. Krowodrza, dz. nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr 328/2, 342 obr. 48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie
Inwestor	Gmina Miejska Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków
Data opracowania	06.2018 r.

Spis treści

A. Część opisowa	3
1. Dane ogólne	3
2. Opis inwestycji / obiektu	3
3. Charakterystyka obszaru opracowania.....	4
4. Inwentaryzacja zieleni	4
5. Gospodarka zielenią istniejącą	6
B. Część rysunkowa	7

A. Część opisowa

1. Dane ogólne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja inwentaryzacji zieleni wykonanej w październiku 2016 r. w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu pieszego na dz. nr 246/3, 246/8, 246/9 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza, dz. nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr 328/2, 342 obr. 48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie".

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Rozwiązania projektowe PZT
- Inwentaryzacja zieleni z października 2016 r.
- Wizja w terenie

1.3. Data opracowania

Czerwiec 2018 r.

2. Opis inwestycji / obiektu

2.1. Obszar opracowania

Obszar opracowania stanowi niewielki fragment terenu przy ul. Brzegowej w Krakowie, pomiędzy krawędzią istniejącej jezdni a wałem rzeki Rudawy. Do inwentaryzacji przyjęto fragment terenu w postaci pasa szerokości około 3,6 m, stanowiący teren działek nr 246/8, 246/9 obr. 1 Krowodrza oraz fragmenty działek nr 246/3 obr. 1 Krowodrza, 191/1 obr. 7 Krowodrza, oraz 342 i 328/2 obr. 48 Krowodrza.

2.2. Infrastruktura techniczna

Na obszarze opracowania występują podziemne (elektroenergetyczna, wodociągowa) sieci uzbrojenia terenu.

2.3. Zieleń istniejąca

Na zieleń terenu opracowania składają się 4 drzewa liściaste.

3. Charakterystyka obszaru opracowania

3.1. Położenie geograficzne

Obszar opracowania znajduje się w północno-zachodniej części Krakowa, na terenie dzielnicy VI - Bronowice.

3.2. Ukształtowanie terenu

Opisywany obszar znajduje się na terenie płaskim, od strony południowo-zachodniej ograniczony wałem rzeki Rudawy.

4. Inwentaryzacja zieleni

4.1. Charakterystyka zieleni istniejącej

W ramach opracowania dokonano inwentaryzacji zieleni fragmentu terenu przy ul. Brzegowej w Krakowie. Zinwentaryzowane pozycje zostały naniesione na mapę w skali 1:500, oznaczone numerami i szczegółowo opisane w tabeli 1, oraz przedstawione graficznie na rys. nr 1. Na terenie objętym opracowaniem znajdują się 4 drzewa - modrzew europejski (*Larix decidua*), wierzba krucha (*Salix fragilis*), robinia akacjowa (*Robinia pseudoacacia*) oraz czeremcha zwyczajna (*Prunus padus*).

Roślinność pozostaje w przeciętnej kondycji fitosanitarnej.

Tabela 1. Inwentaryzacja zieleni

L.p.	Nazwa gatunkowa	Obwód pnia [cm]	Wys. [m]	Ø korony [m]/ pow. krzewu	Uwagi
1	Modrzew europejski – <i>Larix decidua</i>	40	9	5	
2	Wierzba krucha – <i>Salix fragilis</i>	114 / 119	16	12	Rozwidlenie na h=0,9 m; pnie odchylone od pionu 10-15°. W rozwidleniu próchniejący pniak po dawno odciętym pniu. Poniżej rozwidlenia ubytek wgłębny z próchnicą.
3	Robinia akacjowa – <i>Robinia pseudoacacia</i>	58 / 66	12	8	Rozwidlenie przy szyi korzeniowej. Obwód na podstawie pomiaru z 2016 r. - teren niedostępny
4	Czeremcha zwyczajna – <i>Prunus padus</i>	48 / 67 / 70	10	10	Rozwidlenie przy szyi korzeniowej; jeden z pni martwy – spalony; pnie odchylone od pionu 15°

5. Gospodarka zielenią istniejącą

W związku z kolizją z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym do usunięcia wskazano trzy ze zinwentaryzowanych pozycji.

B. Część rysunkowa

1. Inwentaryzacja zieleni