

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części III

ZALECENIA OGÓLNE:						
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Przewóz	Szczecińska	3	Przebudowa ogrodzenia i chodnika. Budowa oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojazdu do przejścia od strony szkoły		Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, oznakowania poziomego jego odbłaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
2	Rzebika	Łanowa	2	Przebudowa skrzyżowania i oświetlenia. Poprawa stanu technicznego nawierzchni. Usunięcie przeszkód ze stref oczekiwania	Rozdzielenie znaku A-7 od D-6 i T-27 ze zmianą ich lokalizacji	Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odbłaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
3	Łanowa	Rzebika	2	Przebudowa skrzyżowania. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojazdu do przejścia od strony szkoły. Poprawa stanu technicznego nawierzchni		Przyjęcie żywoplotu. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, oznakowania poziomego jego odbłaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
4	Ściegiennego	przy ul. Kozietulskiego	2	Przebudowa skrzyżowania. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi dojazdu do przejścia od strony szkoły. Poprawa stanu technicznego nawierzchni		Usunięcie części żywoplotu. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odbłaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
5	Królowej Jadwigi	28 Lipca 1943	3	Doświetlić przejście. Naprawa nawierzchni jezdni. Odsunięcie przejścia dla pieszych od skrzyżowania i naprawić elementy bezpieczeństwa niewidomych	Uzupełnienie oznakowanie przed i na skrzyżowaniu	Monitoring zadrzewienia
6	Rakowicka	Topolowa	2	Przebudowa oświetlenia	Wypożażenie przejścia w elementy dla niewidomych	Kontrola prawidłowości parkowania
7	Rakowicka	Topolowa	3	Zmniejszyć długość przejścia dla pieszych. Przebudowa oświetlenia	Zmniejszyć długość przejścia dla pieszych. Wypożażenie przejścia w elementy dla niewidomych	
8	Topolowa	Rakowicka	3	Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy budynku Rakowicka 17. Przebudowa oświetlenia	Poprawa oznakowania pionowego. Wypożażenie przejścia w elementy dla niewidomych	
9	Topolowa	Rakowicka	4	Poszerzenie strefy oczekiwania dla pieszych przy budynku Rakowicka 12/Topolowa 14. Przebudowa oświetlenia	Wypożażenie przejścia w elementy dla niewidomych	
10	Studencka	Loretańska	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego na przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia	Poprawa oświetlenia istniejącego
11	Loretańska	Studencka	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych		Poprawa oświetlenia istniejącego
12	Ojcowska	Budrysów		Wprowadzenie dedykowanego oświetlenia wraz z dostosowaniem infrastruktury drogowej		