

Tabela lokalizacji przejść dla pieszych dla części II

ZALECENIA OGÓLNE:							
Lp.	Ulica	Skrzyżowanie z ulicą	Nr przejścia	OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJŚCIA WG KLASYFIKACJI 0-5 zgodnie z audytem	Środki budowlane	Organizacja ruchu	Inne
1	Łobzowska	Siemiradzkiego	22/KRK/2019	2	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, uzupełnienie urządzeń dla osób niewidomych, usunięcie krawężnika zlokalizowanego w świetle przejścia	Zwężenie przejścia, odsunięcie od drzewa	Regularne sprzątanie liści, ewentualne przycięcie gałęzi lub wycinka drzewa i poprawa oświetlenia istniejącego
2	Szujskiego	Krupnicza	24/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych, korekta krawężnika, poprawa stanu technicznego nawierzchni	Odsunięcie możliwości parkowania od przejścia z fizycznym uniemożliwieniem parkowania przy przejściu, wprowadzenie oznakowania pionowego	Poprawa oświetlenia istniejącego
3	Modrzewiowa	Kasztanowa	32/KRK/2019	1	Oświetlić przejście i okolice przejścia. Budowa płytek prowadzących na całej szerokości przejścia	Wykonanie linii P-14. Uzupełnienie oznakowania skrzyżowania. Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odbłaskowym. Uzupełnienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu dla pieszych	Monitoring parkowania
4	Kasztanowa	Modrzewiowa	33/KRK/2019	1	Oświetlić przejście i okolice przejścia. Budowa płytek prowadzących na całej szerokości przejścia. Naprawa nawierzchni jezdni i chodników. Odsunięcie przystanku autobusowego od przejścia dla pieszych	Wykonanie linii P-14. Uzupełnienie oznakowania skrzyżowania. Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odbłaskowym. Uzupełnienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu	Sprawdzenie poprawności działania sygnalizacji ostrzegawczej SO, szczególnie w porze nocnej.
5	Skośna	Oborzowa	37/KRK/2019	4	Przebudowa strefy oczekiwania dla pieszych i budowa chodnika w stronę ul. Oborzowej. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego do przejścia dla pieszych	Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odbłaskowym	Odnowa oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odbłaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
6	Weissa	Radzikowskiego	40/KRK/2019	4	Doświetlić przejście. Budowa urządzeń dla niewidomych oraz rampy	Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odbłaskowym. Uzupełnienie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu	
7	Kraśnickiego	Śliska	45/KRK/2019	2	Przebudowa chodnika przy przejściu dla pieszych od strony szkoły oraz strefy oczekiwania od strony bloków mieszkalnych. Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych oraz doświetlenie drogi do przejścia od strony szkoły	Wprowadzenie dwustronnych znaków D-6 i T-27 z tłem odbłaskowym	Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odbłaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
8	Parkowa	Rękawka	46/KRK/2019	3	Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego przejściu dla pieszych. Budowa wyspy azylu dla pieszych	Ograniczenie parkowania wzdłuż ul. Parkowej	Odnowa oznakowania poziomego. Kontrola stanu technicznego nawierzchni jezdni, malowania poziomego jego odbłaskowości oraz urządzeń BRD w trakcie okresu zimowego i poza nim
9	Łużycka	Tuchowska			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		
10	Łużycka	Tuchowska			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		
11	Łużycka	Bochenka			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		
12	Łużycka	Bochenka			Wprowadzenie oświetlenia dedykowanego		