

Wycena numer: 410/BR/2022/34

z dnia: 12.06.2022

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VI-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2009

Model: Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR079MA

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZFA25000001688189

Okres eksploatacji pojazdu (09/05/15-22/06/12)	157 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3000 kg / 1155 kg
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	4963 mm / 2050 mm / 2254 mm

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9500 PLN

Wartość netto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2200 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 4 Dokumentacja fotograficzna


mgr Dariusz Sieczka
Polski Związek Motorowy
5.30
RZECZOZNAWCA

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VI-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2009

Model: Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR'06 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR079MA

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: ZFA25000001688189

Okres eksploatacji pojazdu (09/05/15-22/06/12)	157 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	3000 kg / 1155 kg
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 3 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3000 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2198 ccm / 74kW (101KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E4
Długość / Szerokość / Wysokość	4963 mm / 2050 mm / 2254 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Alternator wzmożniony	11	Przegroda przestrzeni ładunkowej przeszkłona
2	Fartuchy p/błotne tylne	12	Przygotowanie do montażu radia
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	13	Szyby atermiczne
4	Fotel pasażera podwójny	14	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Immobilizer	15	Światła p/mgielne tylne
6	Kolumna kierownicy regulowana	16	Światło dodatkowe STOP
7	Komputer pokładowy	17	Uchwyty do mocowania ładunków
8	Listwy do mocowania ładunku w ścianie bocznej	18	Wskaźnik minimalnego poziomu oleju
9	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	19	Wspomaganie układu kierowniczego
10	Poduszka powietrzna kierowcy	20	Zamek centralny zdalnie sterowany
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD		
2	Fotel kierowcy z podłokietnikiem z regulacją wysokości z regulacją lędźwiową Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Podłokietnik fotela kierowcy		
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania	40
2	Radioodtwarzacz CD	63

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 215/70 R15CP 109R VAN CONTACT CAMPER TL	5,0	64
Przednie prawe:	CONTINENTAL 215/70 R15CP 109R VAN CONTACT CAMPER TL	5,0	64
Tylne lewe:	CONTINENTAL 215/70 R15CP 109R VAN CONTACT CAMPER TL	5,0	64
Tylne prawe:	CONTINENTAL 215/70 R15CP 109R VAN CONTACT CAMPER TL	5,0	64

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Fiat Ducato. Szacowany rok produkcji - 2009 - brak dokumentów rejestracyjnych.
Rok produkcji ustalono na podstawie nr. vin. i tabliczki znamionowej.

Pojazd po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- maska - obicia powłoki lakierowej
- próg lewy oraz prawy - ogniska korozji
- lampa zespolona TP - zaparowana
- ściana tylna prawa - obicia, zarysowania, ogniska korozji
- drzwi przesuwne prawe - skorodowane w części dolnej
- ściana lewa - obicia, zarysowania, odkształcenia
- lustro boczne lewe - połamana obudowa
- reflektory przednie - zmatowione klosze
- kokpit / tablica rozdzielcza - zdekompletowana

Brak możliwości uruchomienia - brak kluczyków, brak możliwości odczytu wskazań drogomierza - brak akumulatora.

Wymaga przeglądu i naprawy celem uruchomienia.

Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu .

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W obecnym stanie wartość pojazdu jest równa wartości jego złomu

Przeznaczenie - kasacja pojazdu.

Oględziny pojazdu wykonane w dniu 06.06.2022 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- * Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- * Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- * Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- * Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych

przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji

Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (157 mies.) 13 000 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 103 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 368 PLN

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE - 3 275 PLN

W tym:

brak kluczy, brak dokumentów
możliwe uszkodzenia ukryte

[%]	Wart. [PLN]
-10,0	-1 310
-15,0	-1 965

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

9500 PLN

(słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych)

Wartość netto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2200 PLN

(słownie: dwa tysiące dwieście złotych)

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

 mgr Dariusz Sieczka
Polski Związek Motorowy 5.30 RZECZOZNAWCA

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 410/BR/2022/34

z dnia: 12.06.2022

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VI-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2009

Model: Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR'06 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR079MA

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wycena na podstawie pojazdu: FIAT Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR'06 E4 3.0t F4/3 2198 ccm 74

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2011	05	16050	16050
2010	05	14450	14450
2009	05	13000	13000
2008	05	11800	11800
2007	05	10700	10700
2006	05	9750	9750

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (157 mies.) 13 000 PLN

Normatywny okres eksploatacji 157 mies.

Rzeczywisty okres eksploatacji 157 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2009.04-2011.07

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Czujniki parkowania	1,00			0,99	0,31	40
2	Radioodtwarzacz CD	1,00			1,56	0,31	63

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 103 PLN

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE 103 PLN po korekcie: 13 103 PLN

Przebieg normatywny 302 400 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
brak kluczy, brak dokumentów	-10,0	-1 310
możliwe uszkodzenia ukryte	-15,0	-1 965
KOREKTY RÓŻNE	- 3 275 PLN	po korekcie: 9 828 PLN

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	658	64*	5					Prawe:	658	64*	5
Tylna					Lewe:	658	64*	5					Prawe:	658	64*	5
KOREKTA ZA OGUMIENIE - 368 PLN po korekcie: 9 460 PLN																

WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU 9 500 PLN

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 410/BR/2022/34

z dnia: 12.06.2022

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VI-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2009

Model: Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR`06 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR079MA

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 157 mies.) . **9 500 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,20

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,90

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Nadwozie

- | | | |
|---|---------------------|-----|
| 1 | Pokrywa przednia | |
| 2 | Drzwi boczne tylne | |
| 3 | Ściana boczna tylna | LiP |
| 4 | Próg kpl. | LiP |

2 Wyposażenie

- | | | |
|---|--------------------------|-----|
| 5 | Reflektor kpl. | LiP |
| 6 | Tablica rozdzielcza kpl. | |

3 Silnik z osprzętem

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 7 | Napęd rozrządu z obudową | |
|---|--------------------------|--|

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- | | | |
|---|--|-----|
| 8 | Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy) | LiP |
| 9 | Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (| LiP |

6 Zawieszenie tylne

- | | | |
|----|--|-----|
| 10 | Tarcza hamulcowa / bęben | LiP |
| 11 | Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (| LiP |

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

7 Reszta

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Akumulator | |
|---|------------|--|

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	32	7	2 827
2	Wyposażenie	25	5	2 256
3	Silnik z osprzętem	18	2	1 676
4	Układ napędowy	7	0	665
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	9	8	787
6	Zawieszenie tylne	5	9	432
7	Reszta	4	5	361

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu **9 004 PLN**

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	9 500 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0522
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,83
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności	0,30
Wynik metody stopnia uszkodzenia	2 175 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	2 175 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU	9 500 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	2 200 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	7 300 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,86


 mgr Dariusz Sieczka
 RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 410/BR/2022/34

z dnia: 12.06.2022

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [D] VI-2022

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2009

Model: Ducato 30 2.2 M-jet Kat. MR'06 E4 3.0t

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR079MA

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t



IMG_3093




IMG_3094



IMG_3100



IMG_3108



IMG_3096



IMG_3097




IMG_3098



IMG_3099




IMG_3102



IMG_3109




IMG_3113



IMG_3116



IMG_3117



IMG_3118



IMG_3119