

Wycena numer: KR/1007/DS/3

z dnia: 2024/09/24

Wykonawca wyceny : mgr in . Wojciech Pawlikowski

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [M] IX-2024

Marka: KTM

Rok produkcji: 2016

Grupa: Naked Bike

Model: 690 DUKE R ABS

Nr rejestracyjny: EH-859-JF

Rodzaj pojazdu: Motocykl

VIN: VBKLDW401GM786164

Nr INFO-EKSPERT

091-00114

Okres eksploatacji pojazdu (16/05/15-24/09/25)

100 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny, pomarańczowy

Przeniesienie napędu

łańcuch

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym

Pojemność / Moc silnika

690 ccm / 51kW (69KM)

Rodzaj chłodzenia

ciecz

Liczba suwów

4

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

1 / pionowy/stojący

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 25 września 2024 roku wynosi:

17100 PLN w tym VAT (23,0%) 3197,56 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 25 września 2024 roku wynosi:

5100 PLN w tym VAT (23,0%) 953,66 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - druk skrócony
- 3 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 4 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 5 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca wyceny : mgr in . Wojciech Pawlikowski

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed uszkodzeniem oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [M] IX-2024

Marka: KTM

Rok produkcji: 2016

Grupa: Naked Bike

Model: 690 DUKE R ABS

Nr rejestracyjny: EH-859-JF

Rodzaj pojazdu: Motocykl

VIN: VBKLDW401GM786164

Nr INFO-EKSPERT	091-00114
Okres eksploatacji pojazdu (16/05/15-24/09/25)	100 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny, pomarańczowy
Przeniesienie napędu	łańcuch
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym
Pojemność / Moc silnika	690 ccm / 51kW (69KM)
Rodzaj chłodzenia	ciecz
Liczba suwów	4
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	1 / pionowy/stojący

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2013.01-2017.12)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	5	Tłumik Akrapovic
2	Gmole	6	Wyświetlacz cyfrowy
3	Półki zawieszenia akcesoryjne "Race"	7	Zawieszenie przednie regulowane
4	Siedzenie kierowcy komfortowe	8	Zawieszenie tylne regulowane

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie:	*METZELER 120/70 ZR17 58W	4,0	51
Tylne:	*METZELER 160/60 ZR17 69W	4,0	51

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

KTM 690 DUKE R ABS. Szacowany rok produkcji - 2016 - brak dokumentów rejestracyjnych.

Rok produkcji ustalono na podstawie nr. vin. i tabliczki znamionowej.

Pojazd po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- łańcuch - skorodowany
- łańcuch PP - obicia, odkształcenia
- błotnik przedni - połamany
- tłumik - obicia, ubytki włókna węglowego
- osłona silnika prawa - zarysowania
- wykładziny boczne - zarysowania powłoki lakierowej
- osłona boczna prawa - zarysowania, otarcia powłoki lakierowej

- lampa tylna - słuczona
- siedzisko - rozerwane
- kierownica, obci enie kierownicy - korozja

Brak mo liwo ci uruchomienia - brak kluczyków, brak mo liwo ciodczytu wskaza drogomicza - brak akumulatora.

Wymaga przegl du i naprawy celem uruchomienia.

Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbd nych napraw przekracza warto pojazdu .

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W obecnym stanie warto pojazdu jest równa warto ci jego złomu

Przeznaczenie - kasacja pojazdu.

Ogl dziny pojazdu wykonane w dniu 24.09.2024 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZE ENIA OGRANICZAJ CE:

· Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemo liwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikaj ce z dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny

· Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyz stan technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawane, nie jest tak e gwarancj kompletno ci oraz sprawno ci przedmiotu wyceny

· Powy sze opracowanie nie mo e by traktowane jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto

· Nie przeprowadzono badania prawdziwo ci ani poprawno ci danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji

· Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody powstałe z oparcia si na stanie przedmiotu wyceny wynikaj cym z przedstawionych przez zamawiaj cego wycen informacji, je li brak było podstaw do kwestionowania ich zgodnie ci ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (100 mies.)	24 500 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 15 PLN

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na warto pojazdu. Zu ycie poszczególnych opon zostało okre lone z uwzgl dniem zmierzonej wysoko ci ich bie nika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu yciu 50%.

KOREKTY RÓ NE	- 7 350 PLN
---------------------	-------------

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Brak dokumentów, brak kluczy	-10,0	-2 450
Mo liwe uszkodzenia ukryte	-15,0	-3 675
Korekta ze wzgl du na rej. poza PL	-5,0	-1 225

Warto rynkowa brutto wy ej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkod , okre lona na dzie 25 wrze nia 2024 roku wynosi:

17100 PLN

(słownie: siedemna cie tysi cy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 3197,56 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 25 września 2024 roku wynosi:

5100 PLN

(słownie: pięć tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 953,66 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekty mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wykonawca wyceny : mgr in . Wojciech Pawlikowski

Wła ciciel: Zarz d Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu przed szkod oraz jego warto ci w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [M] IX-2024

Marka: KTM

Rok produkcji: 2016

Grupa: Naked Bike

Model: 690 DUKE R ABS

Nr rejestracyjny: EH-859-JF

Rodzaj pojazdu: Motocykl

VIN: VBKLDW401GM786164

Nr INFO-EKSPERT

091-00114

Okres eksploatacji pojazdu (16/05/15-24/09/25)

100 mies.

Jednostka nap dowy

z zapłonem iskrowym

Pojemno / Moc silnika

690 ccm / 51kW (69KM)

Liczba suwów

4

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

1 / pionowy/stoj cy

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

KTM 690 DUKE R ABS. Szacowany rok produkcji - 2016 - brak dokumentów rejestracyjnych.

Rok produkcji ustalono na podstawie nr. vin. i tabliczki znamionowej.

Pojazd po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- ła cuch - skorodowany
- laga PP - obicia, odkształcenia
- błotnik przedni - połamany
- tłumik - obicia, ubytki włókna węglowego
- osłona silnika prawa - zarysowania
- wykładziny boczne - zarysowania powłoki lakierowej
- osłona boczna prawa - zarysowania, otarcia powłoki lakierowej
- lampa tylna - stłuczona
- siedzisko - rozerwane
- kierownica, obci enie kierownicy - korozja

Brak mo liwo ci uruchomienia - brak kluczyków, brak mo liwo ciodczytu wskaza drogomierza - brak akumulatora.

Wymaga przegl du i naprawy celem uruchomienia.

Koszt ewentualnego uruchomienia i niezb dnych napraw przekracza warto pojazdu .

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W obecnym stanie warto pojazdu jest równa warto ci jego złomu

Przeznaczenie - kasacja pojazdu.

Ogl dziny pojazdu wykonane w dniu 24.09.2024 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZE ENIA OGRANICZAJ CE:

· Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemo liwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikaj ce z

dalszego u ytkowania przedmiotu wyceny

· Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyz stanu technicznego przedmiotu wyceny i za tak nie mo e by uznawane, nie jest tak e gwarancj kompletno ci oraz sprawno ci przedmiotu wyceny

· Powy sze opracowanie nie mo e by traktowane jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto

· Nie przeprowadzono badania prawdziwo ci ani poprawno ci danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji

· Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody powstałe z oparcia si na stanie przedmiotu wyceny wynikaj cym z przedstawionych przez zamawiaj cego wycen informacji, je li brak było podstaw do kwestionowania ich zgodno ci ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (100 mies.)	24 500 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 15 PLN

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na warto pojazdu. Zu ycie poszczególnych opon zostało okre lone z uwzgl dniem zmierzonej wysoko ci ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu yciu 50%.

KOREKTY RÓ NE	- 7 350 PLN
---------------------	-------------

Warto rynkowa brutto wy ej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkod , okre lona na dzie 25 wrze nia 2024 roku wynosi:

17100 PLN

(słownie: siedemna cie tysi cy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 3197,56 PLN

Warto brutto pojazdu w stanie uszkodzonym okre lona na dzie 25 wrze nia 2024 roku wynosi:

5100 PLN

(słownie: pi tysi cy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 953,66 PLN

Warto ci okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2024 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu,
- analizy zbywalno ci pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTO CI POJAZDU

do wyceny nr: KR/1007/DS/3

z dnia: 2024/09/24

Wykonawca wyceny : mgr in . Wojciech Pawlikowski

Wła ciciel: Zarz d Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu przed szkod oraz jego warto ci w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [M] IX-2024

Marka: KTM

Rok produkcji: 2016

Grupa: Naked Bike

Model: 690 DUKE R ABS

Nr rejestracyjny: EH-859-JF

Rodzaj pojazdu: Motocykl

Nr IE: 091-00114

USTALENIE WARTO CI POJAZDU

Ostatnia cena nowego pojazdu: 45 700 PLN brutto na 12/2017

KATALOG WARTO CI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2017	05	25950	25950
2016	05	24500	24500
2015	05	23250	23250
2014	05	22100	22100
2013	05	21000	21000
WARTO BAZOWA BRUTTO (100 mies.)			24 500 PLN

Normatywny okres eksploatacji **100 mies.**Rzeczywisty okres eksploatacji **100 mies.****LISTA WYPOSA ENIA:**

Lista wyposa enia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2013.01-2017.12

Przebieg normatywny **31 000 km****ZASTOSOWANE KOREKTY RÓ NE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Brak dokumentów, brak kluczy	-10,0	-2 450
Mo liwe uszkodzenia ukryte	-15,0	-3 675
Korekta ze wzgl du na rej. poza PL	-5,0	-1 225
KOREKTY RÓ NE		- 7 350 PLN po korekcje: 17 150 PLN

STAN OGUMIENIA:

O	Koło	Cena	Zu .	Bie n	Koło	Cena	Zu .	Bie n	Koło	Cena	Zu .	Bie n	Koło	Cena	Zu .	Bie n
		[PLN]	[%]	[mm]		[PLN]	[%]	[mm]		[PLN]	[%]	[mm]		[PLN]	[%]	[mm]
					Lewe:	677	51*	4								
					Lewe:	796	51*	4								
KOREKTA ZA OGUMIENIE - 15 PLN po korekcje: 17 135 PLN																

WARTO RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKR GLENIU **17 100 PLN**

ARKUSZ USTALENIA WARTO CI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: KR/1007/DS/3

z dnia: 2024/09/24

Wykonawca wyceny : mgr in . Wojciech Pawlikowski

Wła ciciel: Zarz d Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu przed szkod oraz jego warto ci w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [M] IX-2024

Marka: KTM

Rok produkcji: 2016

Grupa: Naked Bike

Model: 690 DUKE R ABS

Nr rejestracyjny: EH-859-JF

Rodzaj pojazdu: Motocykl

Nr IE: 091-00114

Warto pojazdu nieuszkodzonego (zało ony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 100 mies.)

17 100 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,48

CZ CI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie i wyposa enie		
1	Oslony i owiewki przednie	
2	Oslony tylne	
2 Zespól nap dowy		
3	Obudowy silnika i skrzynia biegów	
4	Układ przeniesienia nap du na koła	
6 Reszta		
5	Rury wydechowe, sonda i tłumiki z oslonami	

CZ CI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie i wyposa enie		
1	Blotnik przedni	
2	Siedziska kierowcy i pasażera kpl. z oslonami	
3	Kierunkowskaz przedni	P
4	Lampy tylne	
3 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
5	Amortyzator przedni	P
6	Tarcze hamulcowe (b ben hamulcowy) kpl.	
7	Zacisk hamulca (rozpieracz) z oslon i elementami ciernymi	
4 Zawieszenie tylne		
8	Tarcza hamulcowa / b ben	
9	Zacisk hamulca (rozpieracz) z oslon i elementami ciernymi	
6 Reszta		
10	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie i wyposa enie	31	12	4 665
2	Zespól nap dowy	43	8	6 765
3	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	7	34	790
4	Zawieszenie tylne	4	29	486
5	Rama	5	0	855
6	Reszta	10	16	1 436
Bazowa warto głównych zespołów pojazdu				14 997 PLN

WYLICZENIE WARTO CI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Warto pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		17 100 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1230	14 997 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,67	10 047 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,95	9 545 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,53	5 059 PLN

PODSUMOWANIE

Warto pojazdu uszkodzonego określona: Metod stopnia uszkodzenia.		5 059 PLN
WARTO RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		17 100 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego		5 100 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzi		12 000 PLN
Współczynnik kosztu naprawy względem wartości rynkowej		1,17

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: KR/1007/DS/3

z dnia: 2024/09/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [M] IX-2024

Marka: KTM

Rok produkcji: 2016

Grupa: Naked Bike

Model: 690 DUKE R ABS

Nr rejestracyjny: EH-859-JF

Rodzaj pojazdu: Motocykl



IMG_8470



IMG_8469



IMG_8468



IMG_8467



IMG_8494



IMG_8490



IMG_8489



IMG_8484



IMG_8483



IMG_8477



IMG_8476



IMG_8474



IMG_8472



IMG_0614



IMG_0615



IMG_0617



IMG_0618