

Wycena numer: KR/1006/DS/24/7

z dnia: 2024/09/24

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU	Dane: [O] IX-2024
------------------------------	-------------------

Marka: ACURA	Rok produkcji: 2008
Model: TSX 2.4 MR`03 E4	
Wersja: Aut.	Nr rejestracyjny: KR378PL
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: JH4CU2F63AC003966

Nr INFO-EKSPERT	062-00090
Data pierwszej rejestracji	2009/08/14, (w Polsce: 2011/03/04)
Data ważności badania technicznego	2023/03/25
Okres eksploatacji pojazdu (09/08/14-24/09/24)	181 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1930 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2354 ccm / 151kW (205KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

16900 PLN w tym VAT (23,0%) 3160,16 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2600 PLN w tym VAT (23,0%) 486,18 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 4 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IX-2024
Marka: ACURA	Rok produkcji: 2008	
Model: TSX 2.4 MR`03 E4		
Wersja: Aut.	Nr rejestracyjny: KR378PL	
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: JH4CU2F63AC003966	

Nr INFO-EKSPERT	062-00090
Data pierwszej rejestracji	2009/08/14, (w Polsce: 2011/03/04)
Data ważności badania technicznego	2023/03/25
Okres eksploatacji pojazdu (09/08/14-24/09/24)	181 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1930 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	2354 ccm / 151kW (205KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.07-2008.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa	11	System kontroli i stabilizacji toru jazdy pojazdu
2	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8 kierunkach	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
3	Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego	13	Szyby przyciemniane
4	Fotel pasażera regulowany elektrycznie w 4 kierunkach	14	Światła p/mgielne przednie
5	Immobilizer	15	Tapicerka ze skóry
6	Klimatyzacja automatyczna	16	Tarcze kół aluminiowe 17"
7	Kurtyny powietrzne boczne	17	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Opony 215/50 R17	18	Zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz
9	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania automat.	19	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie	20	Zegar cyfrowy
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania		
2	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany		
3	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą		
4	Poduszki przednie, tapicerka skórzana		

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Tapicerka ze skóry

- 5 Radioodtwarzacz CD + MP3 + zmieniarzka CD
 Zmieniarzka CD
 Radioodtwarzacz CD + MP3

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Czujniki parkowania - przód	136
2	+Czujniki parkowania - tył	169
3	+Lakier metalizowany	263

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Acura TSX. Szacowany rok produkcji - 2009. - brak dokumentów rejestracyjnych.
Rok produkcji ustalono na podstawie nr VIN pozyskanego z ZDMK>

Pojazd zamknięty, po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- próg lewy oraz prawy - korozja
- błotnik TL, TP - ogniska korozji
- drzwi PL, PP, TL, TP - punktowe obicia, zarysowania
- błotnik PL, PP, TP - punktowe obicia, zarysowania
- zderzak przód + tył - zarysowania, obicia
- opony - zużyte w 100%
- reflektor PL, PP - zmatowiony klosz

Brak możliwości uruchomienia - brak kluczyków, brak możliwości odczytu wskazań drogomierza.
Wymaga przeglądu i naprawy celem uruchomienia.

Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu .

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.
W obecnym stanie wartość pojazdu jest równa wartości jego złomu

Przeznaczenie - kasacja pojazdu.

Oględziny pojazdu wykonane w dniu 13.09.2024 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzano badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym

lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY		
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (196 mies.) *		21 900 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE		568 PLN
<i>Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.</i>		
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ		1 616 PLN
<i>Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2008/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 15 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.</i>		
KOREKTY RÓŻNE		- 7 224 PLN
W tym:		
Aktualność badań technicznych	[%]	Wart. [PLN]
	-5,0	-1 204
<i>Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2024/09/24, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.</i>		
<i>Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 181 mies.</i>		
Brak kluczy, brak dokumentów	-10,0	-2 408
Możliwe uszk. ukryte, braki kompletacji	-15,0	-3 612

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

16900 PLN

(słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3160,16 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2600 PLN

(słownie: dwa tysiące sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 486,18 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IX-2024 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: KR/1006/DS/24/7

z dnia: 2024/09/24

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: ACURA

Rok produkcji: 2008

Model: TSX 2.4 MR`03 E4

Wersja: Aut.

Nr rejestracyjny: KR378PL

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 062-00090

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2009	05		23725
2008	05	21900	21900
2007	05	20150	20150
2006	05	18550	18550
2005	05	17000	17000

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (196 mies.) * 21 900 PLN

Normatywny okres eksploatacji 196 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 2009/08/14
Rzeczywisty okres eksploatacji 181 mies.
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 1 616 PLN po korekcie: 23 516 PLN

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2005.07-2008.12

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	wta	data zam.	wpa	[%]	Wsp.	Wart. [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód	0,75			1,21	0,47	136
2	Czujniki parkowania - tył	0,75			1,52	0,47	169
3	Lakier metalizowany	0,50			1,72	0,65	263
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE							568 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE							568 PLN po korekcie: 24 084 PLN

+ - element zadany z listy ogólnej lub dodany jako nowy element przez wyceniającego

Przebieg normatywny 253 000 km

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Aktualność badań technicznych	-5,0	-1 204
Brak kluczy, brak dokumentów	-10,0	-2 408
Możliwe uszk. ukryte, braki kompletacji	-15,0	-3 612
KOREKTY RÓŻNE	- 7 224 PLN po korekcie: 16 860 PLN	

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 16 900 PLN

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: KR/1006/DS/24/7

z dnia: 2024/09/24

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: ACURA

Rok produkcji: 2008

Model: TSX 2.4 MR`03 E4

Wersja: Aut.

Nr rejestracyjny: KR378PL

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 062-00090

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 181 mies.) . 16 900 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,24

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	LiP
2	Drzwi boczne przednie	LiP
3	Drzwi boczne tylne	LiP
4	Błotnik tylny	P
2 Wyposażenie nadwozia		
5	Zderzak przedni kpl.	
6	Zderzak tylny kpl.	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik tylny	L
2	Próg kpl.	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
3	Reflektor kpl.	LiP
3 Silnik z osprzętem		
4	Napęd rozrządu z obudową	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
5	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
6	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP
6 Zawieszenie tylne		
7	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
8	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP
7 Reszta		
9	Opona koła przedniego	LiP
10	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L
11	Opona koła tylnego	LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	17	21	2 270
2	Wyposażenie nadwozia	41	2	6 790
3	Silnik z osprzętem	20	4	3 245
4	Układ napędowy	8	0	1 352
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	6	10	913
6	Zawieszenie tylne	4	18	554
7	Reszta	4	15	575

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 15 699 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		16 900 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0711	15 699 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,78	12 245 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,96	11 755 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,22	2 586 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	2 586 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	16 900 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	2 600 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	14 300 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	2,95

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: KR/1006/DS/24/7

z dnia: 2024/09/24

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2024

Marka: ACURA

Rok produkcji: 2008

Model: TSX 2.4 MR`03 E4

Wersja: Aut.

Nr rejestracyjny: KR378PL

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



IMG_8063



IMG_8064




IMG_8071



IMG_8075



IMG_8065



IMG_8067



IMG_8071



IMG_8072



IMG_8076