



Wycena numer: KR/25/PK/002/04

z dnia: 2025/02/04

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SEAT

Rok produkcji: 2005

Model: Leon 1.9 TDI MR`99 E3 1M

Wersja: Spirit Cool

Nr rejestracyjny: KR5W638

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VSSZZZ1MZ5R076407

Nr INFO-EKSPERT	033-00624
Data pierwszej rejestracji	2005/05/15
Przebieg szacowany	400000 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/05/15-25/01/15)	236 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	1M1
Dop. masa całkow.	1780 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AHF ASF
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

3200 PLN

w tym VAT (23,0%) 598,37 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 3 Dokumentacja fotograficzna



WYCENA Nr: KR/25/PK/002/04

z dnia: 2025/02/04

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SEAT

Rok produkcji: 2005

Model: Leon 1.9 TDI MR`99 E3 1M

Wersja: Spirit Cool

Nr rejestracyjny: KR5W638

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: VSSZZZ1MZ5R076407

Nr INFO-EKSPERT	033-00624
Data pierwszej rejestracji	2005/05/15
Przebieg szacowany	400000 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/05/15-25/01/15)	236 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	1M1
Dop. masa całkow.	1780 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AHF ASF
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1896 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2005.06-2005.08)

- | | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
| 1 | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą | 11 | Radio "Aura" CD |
| 2 | Filtr p/pyłkowy | 12 | Siedzenia tylne dzielone |
| 3 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 13 | Szyby atermiczne |
| 4 | Głośniki 8 szt. | 14 | Szyby przednie regulowane elektrycznie |
| 5 | Immobilizer | 15 | Światła p/mgielne przednie |
| 6 | Kierownica pokryta skórą | 16 | Tarcze kół aluminiowe 15" CHAMADE |
| 7 | Klimatyzacja Climatronic | 17 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |
| 8 | Kolumna kierownicy regulowana | 18 | Wspomaganie układu kierowniczego |
| 9 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 19 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 10 | Poduszki powietrzne boczne przednie | 20 | Zderzaki w kolorze nadwozia |
| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego | | |
| 1 | ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV | | |
| 2 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera | | |

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Szacowany rok produkcji -2005. - brak dokumentów rejestracyjnych.

Rok produkcji ustalono na podstawie nr. vin. i programów eksperckich

Pojazd zamknięty, po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- pokrywa komory silnika- zarysowana, zmatowiała, skorodowana
- zderzak P -uszkodzony
- błotnik PL i PP , - zarysowane, korozja
- próg L i P korozja
- zderzak T - zarysowany
- pokrywa tylna korozja
- opony - stary DOT

Brak możliwości uruchomienia - brak kluczyków, brak możliwości odczytu wskazan drogomierza.
Wymaga przeglądu i naprawy celem uruchomienia. Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu.

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie uzasadnione.

Przeznaczenie - licytacja pojazdu

Ogledziny pojazdu wykonane w dniu 22.01.2025 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (236 mies.) * 8 000 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

8000 PLN

(słownie: osiem tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 1495,93 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień 15 stycznia 2025 roku wynosi:

3200 PLN

(słownie: trzy tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 598,37 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: KR/25/PK/002/04

z dnia: 2025/02/04

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SEAT

Rok produkcji: 2005

Model: Leon 1.9 TDI MR`99 E3 1M

Wersja: Spirit Cool

Nr rejestracyjny: KR5W638

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 033-00624

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 236 mies.) . **8 000 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,19

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

1 Nadwozie lakierowane

- 1 Pokrywa przednia
- 2 Dach kpl.

2 Wyposażenie nadwozia

- 3 Zderzak tylny kpl.

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
------	----------------	------------

2 Wyposażenie nadwozia

- 1 Zderzak przedni kpl.
- 2 Reflektor kpl.

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 3 Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)
- 4 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (

6 Zawieszenie tylne

- 5 Tarcza hamulcowa / bęben
- 6 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (

7 Reszta

- 7 Akumulator

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	20	5	1 520
2	Wyposażenie nadwozia	39	3	3 026
3	Silnik z osprzętem	17	0	1 360
4	Układ napędowy	7	0	560
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	10	576
6	Zawieszenie tylne	4	18	262
7	Reszta	5	3	388

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu **7 692 PLN****WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM****Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	8 000 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	11 200 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	0,96

Zredukowany koszt naprawy	4 759 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	3 241 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	8 000 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0385
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,87
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,19
Wynik metody stopnia uszkodzenia	1 233 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. ..	3 241 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	8 000 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	3 200 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	4 800 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,40

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: KR/25/PK/002/04

z dnia: 2025/02/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2025

Marka: SEAT

Rok produkcji: 2005

Model: Leon 1.9 TDI MR`99 E3 1M

Wersja: Spirit Cool

Nr rejestracyjny: KR5W638

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy







