



Wycena numer: KR_25_PK_002_21

z dnia: 2025/02/04

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2007

Model: S40 1.6 D MR`04 E4

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR5K773

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: YV1MS765272283262

Nr INFO-EKSPERT	039-01904
Data pierwszej rejestracji	2007/05/15
Przebieg szacowany	300000 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/05/15-25/02/04)	213 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	M
Dop. masa całkow.	1880 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	D4164T
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

5200 PLN

w tym VAT (23,0%) 972,36 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 3 Dokumentacja fotograficzna



WYCENA Nr: KR_25_PK_002_21

z dnia: 2025/02/04

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2007

Model: S40 1.6 D MR`04 E4

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR5K773

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: YV1MS765272283262

Nr INFO-EKSPERT	039-01904
Data pierwszej rejestracji	2007/05/15
Przebieg szacowany	300000 km
Okres eksploatacji pojazdu (07/05/15-25/02/04)	213 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	M
Dop. masa całkow.	1880 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Oznaczenie silnika	D4164T
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1560 ccm / 81kW (110KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2006.05-2007.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Autoalarm	20	Radioodtwarzacz CD
2	Filtr cząsteczek stałych	21	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
3	Filtr p/pyłkowy	22	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich i tylnych
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	23	System informacyjny IDIS
5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	24	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
6	Głośniki 4 szt.	25	System stabilizacji toru jazdy DSTC
7	Immobilizer	26	System wspomagania nagłego hamowania
8	Klimatyzacja	27	System zabezpieczeń bocznych SIPS
9	Kolumna kierownicy regulowana	28	Światła z regulacją kąta pochylenia
10	Koło zapasowe dojazdowe	29	Światło dodatkowe STOP
11	Kurtyny powietrzne boczne	30	Tapicerka tekstylna
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	31	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
13	Napinacze pasów bezpieczeństwa tylnych skrajnych siedzeń	32	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	33	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
15	Obrotomierz	34	Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
16	Podłokietnik centralny przedni	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Poduszka powietrzna pasażera	37	Zegar cyfrowy

19 Poduszki powietrzne boczne przednie

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 4 Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Szacowany rok produkcji -2007. - brak dokumentów rejestracyjnych.

Rok produkcji ustalono na podstawie nr. vin. i programów eksperckich

Pojazd zamknięty, po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- pokrywa komory silnika, zmatowiała, skorodowana
- dach zmatowiały
- zderzak P -uszkodzony
- zderzak T - zarysowany
- opony - stary DOT

Brak możliwości uruchomienia - brak kluczyków, brak możliwości odczytu wskazan drogomierza.
Wymaga przeglądu i naprawy celem uruchomienia. Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu.

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie uzasadnione.

Przeznaczenie -licytacja pojazdu.

Ogledziny pojazdu wykonane w dniu 22.01.2025 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJACE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na

stanie przedmiotu wyceny wynikającymz przedstawionych przez zamawiającego wycene informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanemrzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (213 mies.) **11 200 PLN**

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

11200 PLN

(słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 2094,31 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

5200 PLN

(słownie: pięć tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 972,36 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do wyceny nr: KR_25_PK_002_21**

z dnia: 2025/02/04

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2007

Model: S40 1.6 D MR`04 E4

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR5K773

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 039-01904

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 213 mies.)

11 200 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,19

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	L
2	Drzwi boczne przednie	L
3	Drzwi boczne tylne	L
4	Dach kpl.	
2 Wyposażenie nadwozia		
5	Zderzak tylny kpl.	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
6	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP
6 Zawieszenie tylne		
7	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	LiP

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie nadwozia		
1	Reflektor kpl.	P
2	Lampa zespolona tylna kpl.	L
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
3	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
6 Zawieszenie tylne		
4	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
7 Reszta		
5	Opona koła przedniego	LiP
6	Akumulator	
7	Opona koła tylnego	LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	20	7	2 083
2	Wyposażenie nadwozia	41	2	4 500
3	Silnik z osprzętem	16	0	1 792
4	Układ napędowy	7	0	784
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	6	842
6	Zawieszenie tylne	4	11	399
7	Reszta	4	16	376

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu 10 776 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	11 200 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń	12 792 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części	0,30
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy	0,65
Współczynnik zmiany kosztu naprawy	1,02
Zredukowany koszt naprawy	6 032 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	5 168 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	11 200 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0379
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,87
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,21
Wynik metody stopnia uszkodzenia	1 910 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. ..	5 168 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	11 200 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	5 200 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	6 000 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,14

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: KR_25_PK_002_21

z dnia: 2025/02/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] II-2025

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2007

Model: S40 1.6 D MR`04 E4

Wersja:

Nr rejestracyjny: KR5K773

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy



