



Wycena numer: KR/05/12/2024/ZDMK/PK

z dnia: 2024/12/11

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2017

Model: Duster LPG MR`14 E6

Wersja: Open

Nr rejestracyjny: KR2CC94

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSD8VE58911895

Nr INFO-EKSPERT	009-00515
Data pierwszej rejestracji	2017/11/23
Przebieg szacowany	50000 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/11/23-24/12/11)	85 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1710 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/LPG)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 84kW (114KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

30600 PLN w tym VAT (23,0%) 5721,95 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

24200 PLN w tym VAT (23,0%) 4525,20 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 3 Dokumentacja fotograficzna



WYCENA Nr: KR/05/12/2024/ZDMK/PK

z dnia: 2024/12/11

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2017

Model: Duster LPG MR`14 E6

Wersja: Open

Nr rejestracyjny: KR2CC94

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: UU1HSD8VE58911895

Nr INFO-EKSPERT	009-00515
Data pierwszej rejestracji	2017/11/23
Przebieg szacowany	50000 km
Okres eksploatacji pojazdu (17/11/23-24/12/11)	85 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	niebieski 2-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow.	1710 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (benzyna/LPG)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 84kW (114KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2016.09-2017.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	21	System Bluetooth
2	Badge nad lewym tylnym błotnikiem	22	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	23	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Gniazdo 12V	24	System stabilizacji toru jazdy ESC
5	Immobilizer	25	System Start/Stop
6	Klamki zewnętrzne w kolorze czarnym	26	System wspomagania nagłego hamowania
7	Kolumna kierownicy regulowana	27	Szyba tylna ogrzewana
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
9	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	29	Światła p/mgienne przednie
10	Obramowania nawiewów powietrza chromowane	30	Światło dodatkowe STOP
11	Obrotomierz	31	Tapicerka tekstylna
12	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	32	Tarcze kół stalowe 16"
13	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	33	Wspomaganie układu kierowniczego
14	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	34	Wycieraczka szyby tylnej
15	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Zagłówki foteli przednich
16	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	36	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
17	Poduszki powietrzne boczne przednie	37	Zamek centralny zdalnie sterowany
18	Relingi dachowe czarne	38	Zderzaki częściowo lakierowane w kolorze nadwozia
19	Siedzenia tylne składane	39	Zestaw naprawczy opon
20	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa		

przednich

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Dacia Plug&Radio
 - Radioodtwarzacz CD
 - Odtwarzacz MP3
 - Pilot do radioodtwarzacza
 - Złącze "USB"
 - System Bluetooth
 - Złącze "AUX"
- 2 Lusterka zewnętrzne regulowane z wnętrza pojazdu
 - Lusterko zewnętrzne lewe regulowane z wnętrza pojazdu
 - Lusterko zewnętrzne prawe z regulacją z wnętrza pojazdu

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Dacia Duster . Szacowany rok produkcji -2017. - brak dokumentów rejestracyjnych.

Rok produkcji ustalono na podstawie nr. vin. i tabliczki znamionowej oraz CEPIK

Pojazd otwarty, po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- zderzak tył zarysowany
- błotnik tp po naprawie

Brak możliwości uruchomienia - brak kluczyków, brak możliwości odczytu wskazan drogomierza. Wymaga przeglądu i naprawy celem uruchomienia. Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu.

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie uzasadnione.

Przeznaczenie - licytacja

Ogledziny pojazdu wykonane w dniu 07.12.2024 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJACE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutkiwynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyza stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taka nie może być uznawane, nie jest także gwarancja kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzano badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającymz przedstawionych przez zamawiającego wycene informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanemrzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (91 mies.)	34 150 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 052 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2017/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 6 miesięcy później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTY RÓŻNE	- 4 576 PLN
---------------	-------------

W tym:		
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	[%]	Wart. [PLN]
Naprawy powypadkowe samochodów szczególnie, w pierwszych latach eksploatacji mogą powodować obniżenie ich wartości w odniesieniu do pojazdów bezwypadkowych. Poziom utraty wartości może wzrastać w przypadku niskiej jakości naprawy i odpowiednio maleć w nowych pojazdach naprawianych z zachowaniem norm naprawczych producenta pojazdu. W pojazdach wieloletnich profesjonalnie wykonane naprawy powypadkowe mogą powodować usprawnienie pojazdu w stosunku do jego stanu technicznego jak przed szkodą (awarią) i skutkować wzrostem ich wartości.	-3,0	-1 056
W pojeździe stwierdzono: wadliwie wykonaną naprawę nadwozia z odtworzeniem znacznie zdeformowanych elementów za pomocą grubych warstw szpachli, brak odwzorowania podczas naprawy pierwotnych kształtów elementów nadwozia, wykonane wadliwie pasowanie naprawcze elementów nadwozia.		
Pojazd po dłuższym postoju	-10,0	-3 520

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

30600 PLN

(słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 5721,95 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

24200 PLN

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 4525,20 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XII-2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: KR/05/12/2024/ZDMK/PK

z dnia: 2024/12/11

Wykonawca wyceny : Rzeczoznawca Certyfikowany mgr inż. Piotr Kubatek

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2024

Marka: DACIA Rok produkcji: 2017
Model: Duster LPG MR`14 E6
Wersja: Open Nr rejestracyjny: KR2CC94
Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy Nr IE: 009-00515

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 85 mies.) . . 30 600 PLN
Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,56

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
2 Wyposażenie		
1	Zderzak tylny kpl.	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
2	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	Li P
6 Zawieszenie tylne		
3	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciemnymi (	Li P

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
3 Silnik z osprzętem		
1	Napęd rozrządu z obudową	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
2	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	Li P
6 Zawieszenie tylne		
3	Tarcza hamulcowa / bęben	Li P
7 Reszta		
4	Akumulator	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie	21	0	6 426
2	Wyposażenie	42	1	12 723
3	Silnik z osprzętem	16	4	4 700
4	Układ napędowy	4	0	1 224
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	7	2 277
6	Zawieszenie tylne	4	15	1 040
7	Reszta	5	3	1 484
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				29 874 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 30 600 PLN
Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń 8 169 PLN
Współczynnik redukcji kosztu części 0,56
Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy 0,78
Współczynnik zmiany kosztu naprawy 1,34

Zredukowany koszt naprawy	6 449 PLN
Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy	24 151 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	30 600 PLN
Stopień uszkodzenia	0,0237
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,91
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,97
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,55
Wynik metody stopnia uszkodzenia	14 503 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy. ..	24 151 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	30 600 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	24 200 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	6 400 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,27

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XII-2024

Marka: DACIA

Rok produkcji: 2017

Model: Duster LPG MR`14 E6

Wersja: Open

Nr rejestracyjny: KR2CC94

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy





