

**Wycena numer 770/BR/2023/63**

z dnia 2023/10/17

---

Wykonawca wyceny: Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

---

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

---

MARKA: LIME V3

MODEL: V3 (brak możliwości odczytu pełnej nazwy handlowej, zniszczona tabliczka znamioniowa)

Wersja: -----

Rodzaj pojazdu: hulajnoga elektryczna

Nr rejestracyjny: nie dotyczy

VIN: nie dotyczy

---

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**2600 PLN w tym VAT (23%)**

Wartość brutto w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**350PLN w tym VAT (23%)**

---

Hulajnoga elektryczna LIME . Brak możliwości ustalenia roku produkcji.  
Brak możliwości odczytu numeru seryjnego – zniszczona tabliczka znamionowa.

Pojazd po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- bateria – stan nieznan
- liczne zarysowania, obicia podestu, kierownicy, obudowy, ramy

Brak możliwości uruchomienia.

Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu .

**Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.**

**W obecnym stanie wartość pojazdu jest równa wartości jego złomu**

Przeznaczenie - kasacja pojazdu.

Oględziny pojazdu wykonane w dniu 12.10.2023 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony .

#### ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione









