

Wycena numer: 82/BR/2022/47

z dnia: 2022/02/10

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [M] II-2022

Marka: LIME

Rok produkcji: 2019

Grupa: HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

Model: LIME-S M1.1

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Motocykl

VIN: BRAK

Okres eksploatacji pojazdu (19/05/15-22/02/10)

33 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały

Jednostka napędowa

elektryczna

Moc silnika

1kW (1KM)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:


3000 PLN w tym VAT (23,0%) 560,98 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

850 PLN w tym VAT (23,0%) 158,94 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 3 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego
- 4 Dokumentacja fotograficzna


mgr Dariusz Sieczka
Polski Związek Motorowy
5.30
RZECZOZNAWCA

WYCENA Nr: 82/BR/2022/47

z dnia: 2022/02/10

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [M] II-2022

Marka: LIME

Rok produkcji: 2019

Grupa: HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

Model: LIME-S M1.1

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Motocykl

VIN: BRAK

Okres eksploatacji pojazdu (19/05/15-22/02/10)

33 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

biały

Jednostka napędowa

elektryczna

Moc silnika

1kW (1KM)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (*)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 * Amortyzator skrętu

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie:	*RISINGSUN 10x2.5A		23
Tylne:	*RISINGSUN 10x2.5A		23

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Hulajnoga Elektryczna .

Marka: Electric SCooter

Model: Lime-S M1.1

Poj. akumulatora: 12800mAh

Moc: 250W

Szacowany rok produkcji - 2019 - brak dokumentów.

Rok produkcji przyjęto szacunkowo.

Hulajnoga po długotrwałym postoju, posiada następujące uszkodzenia:

- zarysowania, obicia powłoki lakierowej

Brak możliwości uruchomienia .Wymaga przeglądu i naprawy celem uruchomienia.

Brak możliwości weryfikacji stanu akumulatora.

Koszt ewentualnego uruchomienia i niezbędnych napraw przekracza wartość pojazdu.

Przywrócenie pojazdu do eksploatacji jest ekonomicznie nieuzasadnione.

W obecnym stanie wartość pojazdu jest równa wartości jego złomu

Przeznaczenie - kasacja pojazdu.

Oględziny pojazdu wykonane w dniu 07.02.2022 r. przy ulicy Rzebika w Krakowie w obecności pracownika ochrony.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

- Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte /fizyczne i prawne/ niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi przeprowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny
- Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, nie jest także gwarancją kompletności oraz sprawności przedmiotu wyceny
- Powyższe opracowanie nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość
- Nie przeprowadzono badania prawdziwości ani poprawności danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny, w tym m.in. numerów fabrycznych i roku produkcji
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych przez zamawiającego wycenę informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (33 mies.) * 3 000 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

3000 PLN

(słownie: trzy tysiące złotych)

w tym VAT (23,0%) 560,98 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

850 PLN

(słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 158,94 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.



Polski Związek Motorowy
5.30

mgr Dariusz Sieczka

RZECZOZNAWCA

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 82/BR/2022/47

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej
Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców
Techniki Samochodowej i B. Starostka

z dnia: 2022/02/10

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

31-032 Kraków, ul. Bp. 7 Białe, 034
Tel.668 563 526 NIP:676-000-01 03

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [M] II-2022

Marka: LIME

Rok produkcji: 2019

Grupa: HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

Model: LIME-S M1.1

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Motocykl

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
2020	05			
2019	05		3000	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (33 mies.) *				3 000 PLN

Normatywny okres eksploatacji **33 mies.**

Rzeczywisty okres eksploatacji **33 mies.**

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie listy ogólnej

STAN OGUMIENIA:

Oś	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
	Lewe:	70	23	0								
	Lewe:	70	23	0								

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU **3 000 PLN**

 **mgr Dariusz Sieczka**
Polski Związek Motorowy 5.30
RZECZOZNAWCA

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: 82/BR/2022/47

POLESIĘ WŁAZEK MOTORO 777
 Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.
 Biuro Certyfikacyjnych Rzeczoznawców
 Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
 31-032 Kraków, ul. Bp. Tomickiego 4
 Tel. 603 563 526 NIP: 676-007-704 1

z dnia: 2022/02/10

Wykonawca wyceny : Dariusz Sieczka PZM 5.30

Właściciel: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu przed szkodą oraz jego wartości w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [M] II-2022

Marka: LIME

Rok produkcji: 2019

Grupa: HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

Model: LIME-S M1.1

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Motocykl

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 33 mies.) .. 3 000 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,67

Współczynnik zbywalności pojazdu nowego 0,80 *

CZĘŚCI DO NAPRAWY

Lp.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie i wyposażenie		
1	Oslony tylne	
2	Blotnik tylny	
3	Wiązka kabli główna, przekaźniki i zabezpieczenia	
2 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
4	Amortyzator przedni	L i P
6 Zespół napędowy elektryczny		
5	Silniki elektryczne	
6	Sterownik silników	
7	Układ przeniesienia napędu na koła	
7 Akumulator napędu		
8	Akumulatory	
9	Układ zasilania akumulatorów	

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

Lp.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie i wyposażenie	33	10	891
2	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	12	5	342
3	Zawieszenie tylne	8	0	240
4	Rama	5	0	150
5	Reszta	13	0	390
6	Zespół napędowy elektryczny	24	55	324
7	Akumulator napędu	5	95	8
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				2 345 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku	3 000 PLN
Stopień uszkodzenia	0,2183
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,53
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,92
Współczynnik zbywalności	0,76
Wynik metody stopnia uszkodzenia	869 PLN

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą stopnia uszkodzenia.	869 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	3 000 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	850 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	2 150 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	1,97



Polski Związek Motorowy
5.30

mgr Dariusz Sieczka

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 82/BR/2022/47

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY
Okresowy Zespół Działalności Gospodarczej PZM
Biuro Certyfikowanych Rzemieślników
Techniki Samochodowej i Ruchu Turystycznego
31-982 Kraków, ul. Dp. Tomickiego 4
Tel. 668 569 526 NIP: 576 057 70 0

z dnia: 2022/02/10

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [M] II-2022

Marka: LIME

Rok produkcji: 2019

Grupa: HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

Model: LIME-S M1.1

Nr rejestracyjny: BRAK

Rodzaj pojazdu: Motocykl



IMG_0232



IMG_0233



IMG_0234



IMG_0235




IMG_0236



IMG_0237



IMG_0238



IMG_0245

